

דין וחשבון בדיקה מספר 7013215311/3
דו"ח זה מתקן את דו"ח מסי 7013215311 ובא במקומו

פרטי ההזמנה

שם המזמין: ארבל-שטראוס בע"מ

מענו: ת.ד. 21 חיבת ציון 38885

תאריך ההזמנה: 05.08.2020

תאור המוצר

מעצור חניה אשר לדברי המזמין עשוי מ PPC – המיועד להתקנה במגרשי חנייה המשרתים כלי רכב במשקל מרבי של עד 4,000 ק"ג.
הדגם הנבדק: מק"ט 12231 – לפי קטלוג "ארבל שטראוס".
יצרן: EVELUX
ארץ יצור: טורקיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם הובא למעבדה בתאריך: 05.08.2020 הנוטל: המזמין
כמות במדגם: 1

מהות הבדיקה: בדיקה למפרט מזמין

התאמה לדרישות מפרט ארבל-שטראוס לבדיקות בלייה והעמסה. מהדורת 07.2020

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	---	--------------------------

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי המפרט כפי שהוגדרו ע"י המזמין.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

מהות התיקון: תוספת מסקנה בטבלת הממצאים.

שם הבודק: רועי ליפשיץ תפקיד: טכנאי בודק
חתימה:

שם המאשר: אריאל גזית תפקיד: ראש ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים
חתימה:

תאריך הפקת הדוח: 14/12/2020

דין וחשבון בדיקה מספר 7013215311/3

דף 2 מתוך 3

תיאור מתוך קטלוג המזמין:

מק"ט 12231 – מעצור חניה אשר לדברי המזמין עשוי מ-PPC, המיועד להתקנה במגרשי חנייה המשרתים כלי רכב במשקל מרבי של עד 4,000 ק"ג. מידות: 1800*150*100 מ"מ.



מסקנה	תוצאות	תיאור תמציתי של הבדיקה
מתאים	בבדיקה הויזואלית הראשונית 5.1.1 לא נצפו שברים או סדקים במוצר הנבדק. בבדיקה הויזואלית החוזרת (לאחר בדיקות הבלייה והעומס החוזר) 5.1.5 לא נצפו שינויים במוצר הנבדק.	5.1.1 - בחינה ויזואלית ראשונית.
		5.1.2 - הפעלת כוח ראשוני של 1,200 ק"ג למשך 5 דקות.
		5.1.3 א' - בלייה מואצת למשך 1,000 שעות בתא מלח בריכוז של 5%.
		5.1.3 ב' - בלייה מואצת לאור שמש במחזורי בדיקה של 1,000 שעות.
		5.1.4 - הפעלת כוח חוזר של 1,000 ק"ג למשך 5 דקות.
		5.1.5 - בדיקה ויזואלית לאחר הפעלת הכוח

סוף דין וחשבון הבדיקה