

דין וחשבון בדיקה מספר 7013215311/6

פרטי ההזמנה

שם המזמין: ארבל-שטראוס בע"מ

מענו: ת.ד. 21 חיבת ציון 38885

תאריך ההזמנה: 05.08.2020

תאור המוצר

מראה פנוראמית אשר לדברי המזמין עשויה מחומר פלסטי (גב המראה) וחומר אקרילי (חזית המראה).
הדגמים הנבדקים: 12227 (קוטר 80 ס"מ) ו 12229 (קוטר 60 ס"מ) – לפי קטלוג "ארבל שטראוס"
יצרן: EVELUX
ארץ יצור: טורקיה
(לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

פרטי הנטילה

המדגם הובא למעבדה בתאריך: 05.08.2020 נוטל: המזמין
כמות במדגם: 1

מהות הבדיקה: בדיקה למפרט מזמין

התאמה לדרישות מפרט ארבל-שטראוס לבדיקות בלייה והעמסה. מהדורת 07.2020


מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	---	--------------------------

מסקנות הבדיקה


המוצר הנבדק מתאים לסעיפי המפרט כפי שהוגדרו ע"י המזמין.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

מהות התיקון: תוספת מסקנה בטבלת הממצאים.

שם הבודק: רועי ליפשיץ, תפקיד: טכנאי בודק.

חתימה: 

שם המאשר: אוראל גזית, תפקיד: ראש ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים.

חתימה: 

תאריך הפקת הדוח: 24/8/2020

דין וחשבון בדיקה מספר 7013215311/6

דף 2 מתוך 3

תיאור מורחב של המוצר

תיאור מתוך קטלוג המזמין:

מק"ט 12227 – מראה פנוראמית אשר לדברי המזמין עשויה מחומר פלסטי (גב המראה) וחומר אקרילי (חזית המראה) בקוטר 80 ס"מ.
מק"ט 12229 – מראה פנוראמית אשר לדברי המזמין עשויה מחומר פלסטי (גב המראה) וחומר אקרילי (חזית המראה) בקוטר 60 ס"מ.



דין וחשבון בדיקה מספר 7013215311/6

דף 3 מתוך 3

מסקנה	תוצאות	תיאור תמציתי של הבדיקה
מתאים	בבדיקה הויזואלית הראשונית 5.3.1 לא נצפו שברים או סדקים במוצר הנבדק. בבדיקה הויזואלית החוזרת (לאחר בדיקות הבלייה) 5.3.5, לא נצפו בחזית המראה או בגבה שינויים כלשהם.	5.3.1 - בחינה ויזואלית ראשונית.
		5.3.2 - הפעלת כוח ראשוני של 106 ק"ג למשך 5 דקות. הכוח חושב על פי מהירות רוח של 36 מטר לשנייה בשטחים עירוניים על פי ת"י 414.
		5.3.3 א' - בלייה מואצת למשך 1,000 שעות בתא מלח בריכוז של 5%.
		5.3.3 ב' - בלייה מואצת לאור שמש במחזורי בדיקה של 1,000 שעות.
		5.3.5 - בדיקה ויזואלית לאחר הבלייה.

סוף דין וחשבון הבדיקה