

תעודת בדיקה מס' 7311904390
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

| | |
|----------------|--------------------|
| שם המזמין : | ארבל שטראוס |
| מענו : | ת.ד. 21, חיבת ציון |
| תאריך ההזמנה : | 05/09/2023 |

תאור המוצר

| | |
|---|-------------------|
| יריעת אזהרה עם גבשושיות מ P.V.C עבור שטח פנים | גוון : שחור |
| דגם : 8910 | גודל : 60/120 ס"מ |

| | |
|--|---|
| הבדיקה בוצעה בתאריך : 05/009/2023 | דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח : המזמין |
| גודל המדגם : יריעת P.V.C עם גבשושית אזהרה עבור שטחי פנים . | |

מהות הבדיקה

| |
|---|
| לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6 : "נגישות הסביבה הבנויה : אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1) . מאי 2011 . עבור מוביל מטיפוס 1 . |
| - מידות הגבשושיות בסימן אזהרה בלבד . |

| | | |
|--|--|---|
| פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד | תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק . | תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה . |
|--|--|---|

מסקנות הבדיקה

| |
|---|
| הדגם הנ"ל מתאים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי פנים . הדגם לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן . מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2 . תמונה ראה בדף מס' 3 . |
|---|

שם החותם : יוסי פטל

תפקידו : הנדסאי בודק

060/09/2023

תעודת בדיקה מס' 7311904390

דף 2 מתוך 3 דפים

תוצאות הבדיקה**טבלה מס' 1 – מידות הגבשושיות בסימון אזהרה מטיפוס 1**

| מס' | התכונה הנבדקת | יחידות | תוצאות הבדיקה | זרישות התקן | התאמה לדרישות התקן |
|-----|--|-----------------|---------------|--|--------------------|
| 1 | סימון | הצהרת המזמין | אזהרה | הצהרת המזמין | מתאים |
| 2 | צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס | חזותי | מעוגל קטום | טרפזי או מעוגל קטום | מתאים |
| 3 | גובה ראש הגבשושית או הפס | בשטחי פנים (h) | 3.71 | 3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5 | מתאים |
| 4 | מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים | מ"מ | ממוצע: 59.26 | 60 – 50 | מתאים |
| 5 | קוטר הגבשושית/רוחב הפס | בסיס עליון (a) | ממוצע: 14.65 | 15 – 12 | מתאים |
| | | בסיס תחתון (*a) | ממוצע: 24.68 | גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון | מתאים |

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 06/09/2023 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1

תעודת בדיקה מס' 7311904390

דף 3 מתוך 3 דפים

